

SMART SOUNDBAR 10 S2

Release Datum: 21.03.2023

Neue Firmware Revision:

WiFi	15379
Chromecast built-in	1.52.272222
MCU Host	4.285
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.70
OSD Fonts	1.20

Alte Firmware Revision:

WiFi	P14807
Chromecast built-in	1.44.219548
MCU Host	4.264
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.50
OSD Fonts	1.20

Neue Funktionen und Änderungen:

- Neue Chromecast built-in Version implementiert.
- Menüpunkt „Touch Panel“ zum Menü „System Einstellung“ hinzugefügt. Dies dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Touch Panel.
- Menüpunkt „Phase“ ist vom Menü „Lautspr. Einstellungen“ ins Menü „Subwoofereinstellung“ verschoben worden.
- Menüpunkt „Sub Stereo“ mit der Auswahl Parallel und X-Over zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt.
- Menüpunkt „Stereo Sub Xover“ zum Menü „Subwoofereinstellung“ hinzugefügt.
- Menüpunkt „DRC“ ist vom Menü „Systemeinstellung“ ins Menü „Lautspr. Einstellung“ verschoben worden.
- Menüpunkt „USB Protokoll“ zum Menü „System Info“ hinzugefügt.
- Soundbar 10 für die Steuerung per Canton Smart APP vorbereitet.

Fehlerbehebung:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen.
- Verbesserung der Stabilität in Verbindung mit eARC-Geräten.
- Fehler, dass ein kabelgebundener Subwoofer keinen Ton ausgibt, wenn das TV-Gerät auf eARC steht, behoben.
- Fehler, dass ein externer Subwoofer im Wiedergabemodus Stereo kein Signal ausgibt, behoben.
- Fehler, dass der Sub Stereo Modus auswählbar ist, wenn keine großen Frontlautsprecher verbunden sind, behoben.
- Verbesserung der Stabilität der CEC-Kommunikation.
- Verbesserung der Stabilität des Canton Funknetzwerks.
- Plop Geräusch in einem über Kabel angeschlossenen Subwoofer bei der Senderumschaltung minimiert.

Tipp:

Sollte Ihr Gerät nach dem update ein unerwartetes Verhalten aufweisen, führen Sie bitte eine OTA Wiederherstellung durch. Diese Funktion finden Sie im Menü unter folgenden Punkten:
Systemeinstellung --> Werkseinstellung --> OTA Wiederherstellung

SMART SOUNDBAR 10 S2

Release Date: 21.03.2023

New firmware revision:

WiFi	15379
Chromecast built-in	1.52.272222
MCU Host	4.285
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.70
OSD Fonts	1.20

Old firmware revision:

WiFi	P14807
Chromecast built-in	1.44.219548
MCU Host	4.264
STS wireless	1.17
DSP Audio	2.50
OSD Fonts	1.20

New functions and changes:

- New Chromecast built-in version implemented.
- New menu item "Touch panel" added to menu "system setup". The function is intended to switch the local touch panel ON and OFF.
- Menu item "Phase" moved from the "Speaker Setup" to "Subwoofer Setup".
- Menu item „Sub Stereo" with the Parameter „Parallel" and „X-Over" added to the "Subwoofer Setup" menu.
- Menu item „Stereo Sub Xover" added to the menu „Subwoofer Setup".
- Menu item „DRC" moved from „System Setup" to „Speaker Setup".
- New menu item "USB logging" added to the menu "system info".
- Soundbar 10 is now prepared for being controlled via the Canton Smart APP.

Bug fixes:

- General stability improvements.
- Improved stability in conjunction with eARC devices.
- Fixed the error that a wired Subwoofer won't have any output if the TV is set to eARC.
- Fixed the error that a wired Subwoofer won't have any output in case of playmode stereo.
- Fixed the error that the SUB Stereo mode is selectable even if no large speakers are connected.
- Improved stability of CEC communication.
- Improved stability of the Canton wireless Network.
- Improved pop noise on a connected wired Subwoofer in case of switching between TV stations.

Tip:

If your device shows an unexpected behaviour after the update, please execute an OTA recover. This function can be found in the menu under system setup --> factory reset --> OTA recover.