

SMART SOUNDBAR 9 S2

Release Datum: 04.04.2023

Neue Firmware Revision:

WiFi	15379
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	4.213
STS wireless	1.17
DSP Audio	1.81
OSD Fonts	1.20

Alte Firmware Revision:

WiFi	14909
Chromecast built-in	1.44.27222
MCU Host	4.208
STS wireless	1.17
DSP Audio	1.81
OSD Fonts	1.20

Neue Funktionen und Änderungen:

- Neue Chromecast built-in Version implementiert.
- Soundbar 9 für die Steuerung per Canton Smart APP vorbereitet.

Fehlerbehebung:

- Allgemeine Stabilitätsverbesserungen.
- Verbesserung der Stabilität des Canton Funknetzwerks.

Tipp:

Sollte Ihr Gerät nach dem update ein unerwartetes Verhalten aufweisen, führen Sie bitte eine OTA Wiederherstellung durch. Diese Funktion finden Sie im Menü unter folgenden Punkten:
Systemeinstellung --> Werkseinstellung --> OTA Wiederherstellung

SMART SOUNDBAR 9 S2

Release Date: 04.04.2023

New firmware revision:

WiFi	15379
Chromecast built-in	1.52.27222
MCU Host	4.213
STS wireless	1.17
DSP Audio	1.81
OSD Fonts	1.20

Old firmware revision:

WiFi	14909
Chromecast built-in	1.44.27222
MCU Host	4.208
STS wireless	1.17
DSP Audio	1.81
OSD Fonts	1.20

New functions and changes:

- New Chromecast built-in version implemented.
- Soundbar 9 is now prepared for being controlled via the Canton Smart APP.

Bug fixes:

- General stability improvements.
- Improved stability of the Canton wireless Network.

Tip:

If your device shows an unexpected behaviour after the update, please execute an OTA recover. This function can be found in the menu under system setup --> factory reset --> OTA recover.